

无线传输扭力扳手不能打印的原因

随着仪器仪表行业的不断进步，无线传输扭力扳手的应用也越来越广泛，对于很多企业来说无线传输扭力扳手可谓是必不可少的一款重要扭力仪器。质量再好的无线传输扭力扳手也会有出现故障的一天，最麻烦的就是在我们急需要使用无线传输扭力扳手的时候出现故障，这个时候可以说是不亚于火上浇油。返厂维修太费时间，自己维修又不会，那么该如何解决呢？下面恒刚无线传输扭力扳手小编整理了一份关于无线传输扭力扳手不能打印的解决方法，给用户做个参考。

无线传输扭力扳手不能打印的原因有以下三种可能：

- 1.要稳定后才可以打印，没有稳定不能打印，显示表上有三个竖刚线消失后就表示稳定。
- 2.无线传输扭力扳手仪表要归零后才可以打印。不归零不能打印。要重打第二次的话要再归零后才可以打印。
- 3.少于分度值的 20 个 D 的话不能打印。如无线传输扭力扳手精度是 5KG 的话，那就是 100KC 内不可以打印。这个是设置的回零范围，如果需要 100KG 以下也打印的话，可以重新设置。